

## ПЛАН АДАПТАЦИИ

1. Наименование комплексного центра, ответственное лицо, телефон: бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского района», Иванова Марина Михайловна, 8(38155) 28-011
2. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Калачинская адаптивная школа-интернат»
3. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646904, Омская область, г. Калачинск, ул. Смирнова, д. 19, 8(38155) 26-763, post@kalah-shkola.omskportal.ru
4. Выпестоящая организация: Министерство образования Омской области
5. Адрес выпестоящей организации, телефон, e-mail: 644002, Омская область, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5, 8(3812) 35-70-00

№ п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель	Дата текущего контроля
	Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Разместить на покрытии пешеходного пути не менее чем за 0,8 м до входа, направления изменения движения. Установить направляющие тактильные полосы на пути следования шириной не менее 0,5 м. Выполнить покрытие пешеходного пути при движении по территории ровным, без зазоров, не создающим вибрацию при движении.	текущий ремонт	ДП-В				III квартал 2023 года
2	Оборудовать парковку для инвалидов. Размер места	текущий ремонт	ДП-В				III квартал 2023 года

	для стоянки автомобиля выполнить 6,0 х 3,6 м. Места парковки обозначить знаками на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности, расположенной на высоте 1,5 м.		
3	При входе в здание установить на наружной лестнице основного входа поручни 0,9 и 0,7 м. Поручни перил выполнить непрерывными.  Завершающие горизонтальные части поручня выполнить длиннее марша лестницы на 0,3 м с не травмирующим завершением. Диаметр поручня от 0,04 до 0,06 м округлого сечения. На поручнях перил предусмотреть рельефные предупредительные полосы об окончании перил. Краевые ступени выделить контрастным цветом или фактурой. Ширина входной	текущий ремонт	ДП-В

	лестницы выполнить не менее 1,2 м			
4	Завершающие горизонтальные части поручня выполнить длиннее марша пандуса на 0,3 м с не травмирующими завершением.	текущий ремонт	ДП-В	выполнено
	применить округлого сечения диаметром 0,04-0,06 м. На верхней или боковой, внешней по отношению перил пандуса предусмотреть предупредительные полосы об окончании перил.	Поручни		
	Выделить контрастным цветом и поручни и колесоотбойные устройства.			
5	Установить водостовод над входнойплощадкой	текущий ремонт	ДП-В	
6	В пологих наружных дверей предусмотреть смотровые заполненные ударопрочным материалом, часть которых расположить в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола.	текущий ремонт	ДП-В	выполнено

	На входной двери предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути			
7	Демонтаж порога тамбура, либо довести высоту порога до 0,014 м. Предусмотреть яркую контрастную маркировку на двери высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	текущий ремонт	ДП-В	выполнено
8	Демонтаж порога в коридоре, либо довести высоту порога до 0,014 м. Обустроить участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей тактильными предупреждающими указателями, либо	текущий ремонт	ДП-В	выполнено

	окрасить поверхность в контрастный цвет.			
9	<p>Поручни перил выполнить непрерывными по всей длине. Завершающую часть поручня выполнить длиннее марша лестницы на 0,3 м, имеющего не травмирующее завершение. Со стороны стены лестничного марша расположить поручни на высоте 0,9 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной выполнить не менее 0,045 м. Поручни перил выполнить круглого сечения диаметром 0,04–0,06 м.</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом.</p> <p>На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть предупредительные полосы об окончании перил.</p> <p>Боковые края ступеней, примыкающие к стенае, выполнить с бортиками</p>	текущий ремонт	ДП-В	выполнено

	высотой не менее 0,02 м для предотвращения скользания трости или ноги.		
Поверхность ступеней с антискользящим покрытием, шероховатым. Ширину проступи выполнить от 0,035 до 0,4 м, высоту подступенка от 0,12 до 0,15 м.			
10 Приобрести лестничный гусеничный подъемник	индивидуальное решение с техническим средством реабилитации	ДПВ	Выполнено
11 Дверные проемы на пути движения выполнить шириной не менее 0,9 м. При двустворчатых дверях одну рабочую створку выполнить шириной, требуемой для однопольных дверей (не менее 0,9 м).	текущий ремонт	ДП-В	Выполнено
12 На лестничном марше эвакуационной лестницы установить поручни. Расстояние в свету между поручнем и стеной выполнить не менее 0,045 м. Поручни перил	текущий ремонт	ДП-В	Выполнено

13	Для учащихся с нарушением психического развития ученические места обустроить с расстояние между рядами столов – не менее 0,6 м; между столами в ряду – не	выполнить окружлого сечения диаметром ,04-0,06 м. Завершатие горизонтальные части поручия выполнить длиннее марша лестницы на 0,3 м с не травмирующим завершением.	выполнить окружлого сечения диаметром ,04-0,06 м. Завершатие горизонтальные части поручия выполнить длиннее марша лестницы на 0,3 м с не травмирующим завершением.
		текущий ремонт	ДП-В


хранения индивидуальных средств реабилитации при передвижении, личных индивидуальных средств компенсации. Вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне	учебного помещения предусмотреть опорный поручень на высоте 0,5 и 0,7 м в помещениях начальных классов; 0,7 и 0,9 м – остального контингента учащихся.	помещения	
Довести ширину дверного проема до 0,9 м. Высоту порогов довести до 0,014 м.	Довести ширину дверного проема до 0,9 м. Высоту порогов довести до 0,014 м.	текущий ремонт	ДП-В

	инвалидов-колясочников закрепить стационарно.			
15	На первом этаже обустроить туалетную комнату для инвалида-колясчника: установить откидные опорные поручни у унитаза, предусмотреть место для кресла-коляски рядом с унитазом. Применить унитазы, имеющие опору для спины. Оборудовать туалетную комнату системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с дежурным.	текущий ремонт	ДП-В	выполнено
16	Ширину дверных проемов туалетной комнаты выполнить не менее 0,9 м. Демонтаж порогов, либо довести высоту порогов до 0,014 м. Выключатели расположить на высоте не более 0,8 м от пола.	текущий ремонт	ДП-В	IV квартал 2023 года
17	Установить вспомогательные аудиосистемы с индукционными контурами	текущий ремонт	ДП-В	IV квартал 2022 года

Указатели о путях эвакуации.	Информационные указатели разместить на лестничных площадках
------------------------------	---

директор

Н.В. Козицкая

«27» сентября 2019 года

